

COUPE, ROMPAGE  
DU VERRE

## Pierre ponce en poudre '00'

Pierre ponce en poudre '00':

- 25 kg



POSE DU VERRE

Code article	Description	uv
182.06.000	Pierre ponce en poudre '00'	25 kg

VITRAIL AU PLOMB

## Poudre abrasive

Poudre abrasive pour l'enlèvement de rayures superficielles au moyen d'une polisseuse manuelle.

Masque antipoussière obligatoire.

FABRICATION DE  
VITRAGE ISOLANT,  
SURVITRAGES

Code article	Description	uv
182.10.001	Poudre abrasive, 50 g	1 bouteille
182.10.002	Poudre abrasive, 1 kg	1 pot
182.10.003	Spatule de feutre pour poudre abrasive	1 pièce



MEULAGE,  
PERÇAGE,  
POLISSAGE

## Oxyde de cérium Cerox 1670G

Oxyde de cérium Cerox 1670G pour le polissage de facettes.

Masque antipoussière obligatoire.

- 20 kg

VENTILATION



Code article	Description	uv
182.10.600	Oxyde de cérium Cerox 1670G	1 boîte de 20 kg

APPAREILS DE  
LEVAGE

## Oxyde d'aluminium

Oxyde d'aluminium.

Masque antipoussière recommandé.

- 25 kg

AGENCEMENT  
DE MAGASIN

Code article	Description	uv
182.13.000	Oxyde d'aluminium grain 100	1 sac de 25 kg
182.13.080	Oxyde d'aluminium grain 80	1 sac de 25 kg
182.13.220	Oxyde d'aluminium blanc pur grain 220	1 sac de 25 kg



OUTILS  
ÉLECTRIQUES